

Ensemble de 6 verrières décoratives (baies 36 à 44) : verrières du bas-côté sud

[Notice palissy PM62002347](#)

 Télécharger

 Télécharger



Référence de la notice

PM62002347

Nom de la base

Patrimoine mobilier (Palissy)

Producteur

Monuments historiques

Date de création de la notice

17 avril 2012

Date de dernière modification de la notice

10 novembre 2025

Mentions légales

© Monuments historiques

Désignation

Titre figurant dans l'arrêté ou l'étude

Ensemble de 6 verrières décoratives (baies 36 à 44) : verrières du bas-côté sud

Producteur

Monuments historiques

Dénomination de l'objet

verrière (6)

Précision sur la typologie de l'objet

verrière décorative

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Hauts-de-France ; Pas-de-Calais (62) ; Saint-Omer ; Collégiale, puis cathédrale Notre-Dame, actuellement église paroissiale Notre-Dame

Canton

Saint-Omer-Nord

Code INSEE de la commune

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Nord-Pas-de-Calais

Emplacement de l'œuvre dans l'édifice

bas-côté sud, chapelles; baies 36 à 44

Description

Domaine

Vitrail

Catégorie technique

vitrail

Structure et typologie

lancette (3) ; lancette (4) ; jour de réseau

Matériaux et techniques d'intervention

verre transparent (coloré) : peint, grisaille sur verre

Description matérielle

1ère chapelle, débarris (baie 44) : verrière composée de 3 lancettes polylobées, verre losangé translucide.2e chapelle, de la Conception de Notre-Dame (baie 42) : verrière composée de 3 lancettes polylobées, verre losangé translucide.3e chapelle, du Saint Sépulcre (baie 40) : verrière obturée pour travaux.4e chapelle, de Wissocq (baie 38) : verrière à 4 lancettes doubles, polylobées. Verre losangé.5e chapelle, de Sainte Aldegonde (baie 36) : grande baie ogivale de 3 lancettes. Verrière à bornes.

Indexation iconographique

ornement à forme géométrique ; Dieu le Père ; ange

Dimensions normalisées (en cm)

h = 500, Dimensions approximatives.

Date de l'enquête ou du récolement

2010

Historique

Description historique

Remplages du 12e siècle, vitraux du 19e siècle.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

propriété de la commune

Typologie de la protection

classé au titre immeuble

Date et typologie de la protection

1840 : classé au titre immeuble

Références documentaires

Cadre de l'étude

[liste objets classés MH](#)

Type de dossier

dossier individuel

Sources complémentaires

Sources d'archives

